

PROYECTO:

RECUPERACIÓN DE LAS SENDAS HISTÓRICAS DEL MORRÓN CHICO (SENDA DE LA FUENTE DEL PIOJO Y SENDA DE LOS CARACOLES) EN SIERRA ESPUÑA

JUSTIFICACIÓN

Cuando Natursport realizó para el Parque Regional de Sierra Espuña el informe que justificaba la declaración de las zonas de repoblación forestal histórica como Bien de Interés Cultural en la categoría de "Sitio Histórico" se detectó una importantísima red de senderos anteriores a esta repoblación y también producto de la misma (1ª documentación en Informe BIC Espuña).

Por otra parte el crecimiento del senderismo y el excursionismo en la última década, tanto a nivel general como en el Parque Regional de Sierra Espuña, ha sido exponencial, con lo cual la presión sobre el territorio por parte de los practicantes de esta modalidad deportiva y recreativa ha sido, y está siendo, muy grande. Al haberse perdido tramos importantes de las sendas históricas antes referidas los usuarios de estas actividades han abierto nuevos pasos que, en algunos casos, están provocando un impacto negativo en el territorio debido al deterioro de la capa protectora del terreno, favoreciendo efectos erosivos en lugares apartados y no fáciles de mantener.

Los dos casos más evidentes son los tramos de paso entre el collado Blanco y el Llano de las Tres Carrascas (que no aparece en ningún mapa histórico como tal) y el cortafuegos de La Perdiz, éste último muy deteriorado por la intensidad de carga que soporta por el paso de usuarios muy frecuente por ser uno de los recorridos más habituales de este entorno.

Creemos que si se recuperan las sendas históricas y se concientiza y sugiere a las personas de la conveniencia de utilizarla el beneficio será doble: su tránsito será más liviano en cuanto a esfuerzo físico y se evitará un daño irreparable al territorio del Parque Regional, sobre todo en el tramo del cortafuegos.

ACCIONES QUE SE PROPONEN

Atendiendo a estos antecedentes se han realizado las siguientes tareas en beneficio de los objetivos que nos proponemos:

- 25 de julio de 2010. 1ª exploración de la senda del barranco de los Caracoles. Se realizan el Track y las fotografías previas.
- Primera jornada de trabajos de recuperación: 27 diciembre 2010.
- Segunda jornada de trabajos de recuperación: 5 febrero 2011.


Antecedentes:

Imagen parcial de plano de 1899:



Tramo de senda: Entre el collado de los Riscos, junto a la pinada, hasta la senda del pozo de las Ánimas, junto al cauce del barranco de Leiva. En total son algo más de 1,800 Km.

Imagen del recorrido actual según los restos encontrados:



El tramo de senda restaurado está comprendido entre las dos flechas rojas.

Imágenes de la senda obtenidas en la primera exploración:



Jornadas de trabajo de recuperación: 27 de diciembre de 2010 y 5 de febrero de 2011.

El 27 de diciembre de 2010 y el 5 de febrero de 2011 se reunió un grupo de voluntarios cuyo elemento común es la práctica del senderismo y su aprecio por Sierra Espuña y cuyo proyecto era la recuperación de esta senda histórica.

El equipo iba armado con azadas, tijeras de poda, sierras y otras herramientas propias para la ocasión. No podían faltar los aprovisionamientos adecuados para aguantar el esfuerzo.





TRABAJOS REALIZADOS

El criterio principal en los trabajos planteados es el de que lo que hagamos no suponga ningún deterioro posterior del terreno. Por eso se consideró imprescindible no romper en exceso la capa fértil del territorio.

Al inicio de la senda se accede por el sendero del pozo de las Ánimas, que une la pista del valle de Leiva con el collado Blanco y que está señalizado como Sendero Natural.



		RECUPERACIÓN DE LA CONEXIÓN DE SENDA
1		Punto de conexión entre la senda que va al collado Blanco desde la pista de Leiva, a unos mil metros del pozo de la nieve de Alhama.
2		La primera foto refleja el tramo de conexión con la senda del barranco y la segunda es su continuación ascendente en esta zona de ladera subvente inclinada.
3		En este tipo de zona se han realizado trabajos de limpieza de vegetación y retirada de piedras de pequeño tamaño que disimulaban la huella de la senda. No se ha alterado la capa de protección de tierra que el tiempo ha ido acumulando para mantener esa defensa contra la erosión.




		RECONSTRUCCION DE HUELLA DE SENDA
4		Estamos en la primera curva en zig-zag de la senda y vemos en esta foto como estaba en su estado original, donde se distingue la huella del trazado pero invadido por piedras y árboles secos.
5		En este tipo de zona se retiran las piedras del trazado y se limpia la vegetación seca que estorba al paso

		RECONSTRUCCIÓN DE MURO LATERAL
6		El muro que forma la contención lateral de la senda en las pendientes más inclinadas del monte se ha desprendido por el efecto de los arrastres hasta ser destruido en algunos tramos.
7		En los trabajos de rehabilitación se han reconstruido estos tramos de muro y se ha repuesto el firme de la huella de la senda para evitar nuevos arrastres y destrucción del mismo por la aguas de lluvia.

		LIMPIEZA DE VEGETACIÓN Y HUELLEA
8		Aquí podemos apreciar el estado inicial en este tramo, donde se aprecia el paso de la senda, pero está invadida por el paso del tiempo. Lo que los serranos llaman que “la senda se viste de monte”.
9		En la imagen se ven los trabajo de limpieza realizados y la reconstrucción de los diversos elementos del camino, manteniendo la protección natural que el tiempo ha ido formando sobre su paso.




		REPARACIÓN DE MURO LATERAL
10		El muro lateral, a pesar del paso de los años, no ha desaparecido totalmente y se puede observar aún su rastro, el cual nos ha permitido seguir perfectamente su trazado.
11		Los trabajos de recuperación han permitido reconstruir los muros y rellenar los huecos que los arrastres han producido. Siempre se ha procurado utilizar las mismas piedras que se supone que cayeron a lo largo del tiempo de abandono.

		SEGUNDA CURVA EN ZIG ZAG
12		Esta foto corresponde al estado original de la senda cuando fue explorada en un primer momento y se observa su práctica desaparición.
13		En esta otra imagen se pueden comprobar los trabajos de limpieza y reconstrucción del trazado de la senda en este lugar.

		TRES ESTADOS DE LA SENDA
14		Este es el estado original de la senda, antes de los trabajos de limpieza y reconstrucción.
15		El equipo de voluntarios se emplea a fondo para eliminar los elementos que obstruyen la senda y reconstruyen los bordes de la misma que permitirá su conservación.
16		La senda queda en un estado muy aproximado a como era hace un siglo, cuando se realizaron los trabajos de repoblación forestal en España.

		GRANDES TRONCOS SOBRE LA SENDA
17		Algunas tareas han tenido gran dificultad por depender solo de la fuerza de las personas voluntarias. Es un lugar inaccesible para máquinas.
18		Esta situación, lejos de ser un problema, nos ha acercado a la idea de cómo trabajaban en el siglo pasado para construir este gran patrimonio cultural.

19		Algunos tramos requirieron de gran dedicación del equipo, ya que el estado de abandono era muy fuerte y la naturaleza había avanzado de forma inexorable.
20		
21		

		EN LA PARTE ALTA, SIN ARBOLADO
22		En los zigzag superiores el trabajo ha sido especialmente cuidadoso para reconstruir los evacuadores de agua que impiden la erosión de la senda.
23		
24		Las vistas de esta parte de la senda son espectaculares.

		EL REPOSO DE LOS ARQUEOLOGOS DE SENDEROS...
25		<p>Tras este trabajo la sensación de todos los voluntarios ha sido indescriptible.</p> <p>Nos sentimos como una parte de la historia de este espacio natural y, por supuesto, de su futuro...</p>